



機種	尺寸Size	A	B	C	D	E	F	K	M
CDM-1500SL		3780	1800	1650	1000	700	630	2000	2300
CDM-2000SL		4780	2300	1650	1000	700	630	2000	2300

高速定樑式龍門銑床		單位	CDM-1500SL	CDM-2000SL
一、工作容量		WORKING CAPACITY		
1.X軸行程	X AXIS STROKE	M/M	1500	2000
2.Y軸行程	Y AXIS STROKE	M/M	1000	1000
3.Z軸行程	Z AXIS STROKE	M/M	400	
4.主軸端面至工作台面距離	DISTANCE FROM SPINDLE TO TABLE	M/M	420	
二、工作台面積		WORKING TABLE		
1.工作台長度	TABLE LENGTH	M/M	1800	2300
2.工作台寬度	TABLE WIDTH	M/M	700	
三、銑頭規範		MILLING HEAD STANDARD		
1.主軸馬力	MAIN DRIVE MOTORS	KW	11.25	
2.主軸斜度	SPINDLE TAPER	#	NT50(選購BT50)	
3.主軸直徑	SPINDLE DIAMETER		128.57	
4.主軸轉速	SPINDLE SPEEDS	RPM	220/79-790 380/70-700	
5.主軸行程	SPINDLE TRAVEL	M/M	400	
四、動力		POWER		
1.X軸動力	X AXIS DRIVE POWER	KW	2.25	
2.Y軸動力	Y AXIS DRIVE POWER	KW	1.5	
3.Z軸動力	Z AXIS DRIVE POWER	KW	0.75	
4.床台潤滑	AUTOMATIC LUBRICATION	KW	0.25	
五、電控系統		ELECTRIC CONTROL SYSTEM		
六、垂直式集中操作盤		VERTICAL SWING ARM OPERATION PLATE		
七、電控箱		ELECTRIC BOX		
八、機械重量	MACHINE WEIGHT	KGS	6200	10500
九、機械佔用面積	MACHINE SIZE	M/M	4600X2300X2450	5600X2300X2450
十、承載重量	LOAD WEIGHT	KGS	3000	4500

標準附件	STANDARD ACCESSORY	選擇附件	OPTIONAL ACCESSORY
1.工具箱及工具	TOOL AND TOOL BOX	1組	1.光學尺 X軸 Y軸
2.X軸防塵蓋 (鍍鋅板)	DUST COVER FOR X AXIS	2組	2.電磁盤 500X1000/500X1500
3.Y軸防塵蓋 (鍍鋅板)	DUST COVER FOR Y AXIS	2組	3.工作燈
4.地基螺絲及墊	FOUNDATION BOLT & PLATE	1組	4.噴霧裝置

※由於不斷的研究發展改進，規格設計如有變更，恕不另行通知。

Due to constant researches, development, improvement, all specifications and designs are subject to change without notice.



林寶機械貿易私人有限公司  
LIM POH MACHINERY TRADING PTE LTD